

大曲高等学校 校舎棟建設工事 工事だより



『待ちに待った春がやってきました』

SPRING

長かった冬も過ぎ、暖かい陽射しで雪が解けてすっかり季節は春になりました。卒業や入学進級準備、年度末ということもあり皆様お忙しくされていることと思います。何かと慌ただしい時期でもありますので、体調を崩さぬ様ご自愛ください。さて、当作業所の方では着々と内外部共、仕上げ工事が進んでいます。新校舎の完成まで残りわずか、最後まで安全作業に努めてまいります。



『工事現場の進捗の様子をご紹介します』

現在外部足場の解体が進み建物の外観も見えてきました。普段はお目にかかることの少ないシートの中での外壁塗装仕上げの様子や、各所内装仕上げの進捗状況をお伝えします。機械・電気設備工事についても大型機器の据付や配管、照明器具等の設置を進めています。

【外壁吹付塗装：複層塗材RE】



①主材を吹付けます。ゆず肌状の模様を形成します。



②上塗りの1回目。スプレーガンで均一に吹き付けます。




③上塗りの2回目。塗装職人さんが丁寧に塗って完了です！

【外装仕上げ完了】



※外壁の塗装が全面完了済みです。優しい色合いに仕上がりました👍

【各所内装仕上げ進捗状況】




※健律愛ホールは天井壁の仕上げが完了し完成形に近づいてきました。絶妙に入組んだ天井と壁の形状は渾身の出来映えとなっています😊

写真左：下段から 写真右：上段から



※左から順に普通教室・図書室・職員室の内装仕上げ状況です。天井床壁完了し、家具の取付も進めています。

【機械設備工事の進捗状況】



《GHP》（ガスエンジンヒートポンプエアコン）

ガスエンジンでコンプレッサーを駆動し、高効率の冷暖房を実現する空調システムです。屋上に設置しています。



《消火栓用水槽、受水槽》

多量の水を水槽内に保持して断水時や災害時にも給水が確保できる等の効果があります。2階機械室に設置しています。

【電気設備工事の進捗状況】



《総合防災盤》

火災受信機、非常放送機器等が盤内に組み込まれ、火災場所の特定と災害時非常時の誘導を行います。



《照明器具》

校内の照明器具は全てLED照明器具に変わります。蛍光灯照明器具に比べて効率よく、長寿命となります。

『上空からの様子』※ドローンにて撮影（R5年3月末時点）



※国土交通省航空局 登録記号 JU3226F173C5

当工事だよりは建築工事JVで執筆しています。
お気づきの点等ありましたら下記までご連絡ください。

大曲高等学校校舎棟（建築）工事 作業所
連絡先：代表 ☎ 0187-73-8190

外部足場の解体も進み、残すところ道路側と北面の一部となりました。建物の外観は校舎や全面道路からもよく見えているかと思えます。出来上がってきた新校舎の印象は如何でしょうか？😊

工事も終盤ですが、資機材の搬入等で大型車両の出入りがしばし続きます。出入口付近での交通災害や振動騒音に十分注意して今後も進めて参りますので何卒宜しくお願い致します。

工事車両の出入り等で近隣の皆様にはご迷惑をおかけしているところではありますが、引き続き工事へのご理解とご協力をお願い致します。

